


Asbestinventarisatetest

Oude Baan 259, 3630 Maasmechelen

Attestnummer : 20240311-000102.000

Uitgegeven op : 11.03.2024

Geldig tot : 11.03.2034



Eindconclusie volgens de wetgeving:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2

Asbestmaterialen

0

Beperkingen

0

Uitsluitingen


Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- 0** Asbestmaterialen **Dringend verwijderen**
- 0** Asbestmaterialen **Dringend maatregelen nemen**
- 2** Asbestmaterialen **Verwijderen**
- 0** Asbestmaterialen **Maatregelen nemen**
- 0** Asbestmaterialen **Zorgvuldig beheren**

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

1. rookgaskanaal	Asbestmateriaal	Verwijderen
3. vloerzeil gelijkvloers	Advies	-
4. badkameromkasting	Geen asbest	-
4.1 Code: 03	Puntmonster	-
7. antidreunplaat keukengootsteen	Geen asbest	-
7.1 Code: 04	Puntmonster	-

Plan 2.1: garage plan



Legende van plan 2.1: garage plan

Beschrijving	Type	Actie
2. plat dak garage	Asbestmateriaal	Verwijderen